

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования **Национальный
исследовательский университет «МЭИ»**

Лешихина И. Е.

Пирогова М.А.

Сборник лабораторных работ

по курсу

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, часть 2

**Лабораторная работа №7.1. Команды нанесения размеров – подсистема образмеривания
чертежа в системе nanoCAD. Простановка размеров на трехмерной модели**

Москва

2023

Цель лабораторной работы.


Целью лабораторной работы является освоение команд нанесения размеров на двумерный и трехмерный чертеж средствами системы **nanocAD**.

Пояснения к лабораторному заданию

Рассмотрим команды простановки размеров, имеющиеся в распоряжении у пользователя системы **nanocAD**, для образмеривания построенной модели.

Для простановки размеров в системе **nanocAD** существует подсистема автоматического образмеривания. **Размер в системе nanocAD** состоит из многих элементов: это выносные и размерные линии, размерный текст, ограничители размерных линий (стрелки, засечки и пр.) и т.д. Однако для конструктора размер является единым целым. При создании размера все входящие в него примитивы записываются во **внутренний блок** (объединяются в один составной примитив), что придает размеру как примитиву новые свойства.

Большинство команд, связанных с нанесением размеров, можно вызвать из падающего меню **Размеры** или из соответствующей панели инструментов **Оформление Ленточного меню**.




Команды образмеривания позволяют проставлять размеры **Линейные**, **Угловые**, размеры **Диаметр** и **Радиус**, проставлять размеры в режиме «от базовой линии» (**Базовый**) и «**продолженный**» (**Цепь**), а также отрисовывать **осевые линии круга**, проводить разнообразные **линии-выноски**, проставлять **допуски** и проводить некоторые специальные операции с размерными элементами.

Подсистема **Образмеривания** доступна в ленточном и падающем меню. У пользователя есть масса возможностей получить доступ к базовым командам этой подсистемы и управлять

сложным процессом оформления чертежно-конструкторской документации в соответствии с национальными стандартами.


При указании на иконку базовой команды из раздела **Размеры**, начинается командный диалог пользователя с системой, который интуитивно понятен: **выбор объекта для образмеривания или указание начала первой и второй выносной линии, фиксация положения размерной линии, или выбор другой опции, относящейся к процессу простановки размеров.**



```
Команды: DIMLINEAR,РЭМЛИНЕИНЫ - Линейный
*Отмена*
mdim - Размеры
Вставить размер или [Авто/Параллельный/Горизонтальный/Вертикальный/Радиальный/диаметральный/Большой радиус/Дуговой/Ординатный/угловой/Цепь/база/Свойства/групповой]:
```


Для удобства пользователя в каждом из перечисленных меню интерфейса nanoCAD'a находится вызов команды **Размерный стиль**, которую пользователь еще может обнаружить в падающем меню **Format**. Под **размерным стилем** в системе понимается каждая очередная комбинация настроек для примитивов и элементов, составляющих размерный блок. Таких стилей можно создать необходимое количество и, присвоив каждому из них имя, по очереди использовать в процессе нанесения размеров.

Например, ниже показан способ вызова команды **Размерный стиль** из ленточного меню в закладке **Оформление**:



Размерные элементы

Размеры состоят из множества элементов. Ниже показаны основные элементы, составляющие **размерный блок** и настраиваемые при создании размерного стиля.




Размерные стили

Именованный набор конкретных настроенных значений переменных (параметров), хранящих значения основных размерных элементов, определяет **размерный стиль**.

nanoCAD поставляется с двумя размерными стилями: **ЕСКД** и **СПДС**, соответствующих требованиям **Единой системы конструкторской документации** и **Системы проектной**


документации в строительстве. По умолчанию после инсталляции программа настраивается на оформление документации в СПДС.

Для установления текущего стиля и для изменения значений системных переменных с применением диалогового окна служит уже упоминавшаяся команда **Размерные стили**, вызываемая либо из падающего меню – группа **Размеры**, либо из закладки ленточного меню **Оформление** в панели **Размеры**:




Имеющийся у пользователя в распоряжении размерный стиль (**СПДС**) по умолчанию показан в окне **Образец стиля**. Для создания нового стиля используйте кнопку **Новый**. Для модификации текущего – **Изменить**. Новый стиль создается на основе текущего с заданием имени нового стиля.

Подробно с процедурами настройки, использования, переопределения, редактирования, создания нового, установки в качестве текущего **Размерного стиля** рекомендуется ознакомиться в подразделе **Размерные стили** в **Справочнике команд папоCAD**.



Для данного Лабораторного практикума, в котором оформлению ЧКД уделяется ограниченное время, предлагается использовать опцию **Переопределить** для **Изменения** параметров текущего размерного стиля в рамках отдельного сеанса работы с системой.


При вызове опции **Переопределить** в окне **Размерные стили** появляется диалоговое окно **Переопределение текущего стиля: СПДС**





Это окно содержит 7 разделов (закладок или вкладок):


- На вкладке **Линии** и вкладке **Символы и стрелки** задается цвет, толщина и другие характеристики размерных и выносных линий. Выбирается тип и размер стрелок. На этой же вкладке устанавливается - отображать или не отображать маркеры в центре круга, а также их размер;
- На вкладке **Текст** выбираются параметры размерного текста: цвет, стиль, выравнивание;
- На вкладке **Размещение** устанавливаются параметры, отвечающие за управление взаимным размещением размерных, выносных линий и текста, а также масштаб размеров;
- На вкладках **Основные единицы** и **Альтернативные единицы** определяется формат единиц измерения, задается точность размерного текста;
- На вкладке **Допуски** определяется формат и точность допусков.

ВАЖНО!! Обратите внимание – по умолчанию все размерные элементы в этом окне имеют значения, не достаточные (слишком маленькие) для выбранных **лимитов чертежа**, поэтому в процессе переопределения параметров текущего размерного стиля следует в первую очередь изменить эти размеры (**Шаг в базовых размерах** - расстояние между размерными линиями при простановке размеров от общей базы, **Величина** – размер стрелки, **Высота текста**– высота размерного текста и т.д.). При этом все вносимые изменения в размерные элементы и их отображение в размерном блоке будут демонстрироваться в окне **предпросмотра**. Рассмотрим установки основных (и очевидных) размерных элементов размерного блока, которые нам необходимы для того, чтобы ознакомиться с подсистемой образмеривания в системе **nanoCAD**. **Переопределяемые** размерные элементы в каждой из закладок будем отмечать красным, а остальные вы можете самостоятельно опробовать, наблюдая за изменениями в окне **Препросмотра**:



Начать **Переопределение** следовало бы с закладки Символы и стрелки, т.к. здесь нужно в первую очередь выбрать иной, соответствующий национальному стандарту, ограничитель размерных линий – **стрелки** вместо **засечек**:





Рассмотрим основные команды простановки размеров.

Линейные размеры. Горизонтальные и вертикальные размеры

Для нанесения линейных размеров предназначена команда **DIMLINEAR, РЗМЛИНЕЙНЫЙ** (любым известным вам способом):

DIMLINEAR, РЗМЛИНЕЙНЫЙ - Линейный
 Укажите начало первой выносной линии или <выбрать объект>:


По умолчанию система предполагает, что пользователь укажет **начало первой выносной линии**, а затем – **начало второй выносной линии**, используя при этом и режимы объектной привязки.

Если вместо указания начала первой выносной линии — нажать клавишу **Enter** (режим **или**), то система попросит указать образмериваемый примитив и сама определит конечные точки отрезков и дуг и расположит в них концы выносных линий. При этом, сегменты составных примитивов рассматриваются как отдельные примитивы. Следующий запрос команды:


Укажите местоположение размерной линии или [Мтекст/Текст/Угол/Горизонтальный/Вертикальный/Повернутый]:

В ответ на этот запрос, с помощью курсора следует указать положение размерной линии, после чего в соответствии с выбранным размерным стилем будет выведен размерный текст.


Однако размеры самого размерного блока в формируемом размере явно в десятки раз превышают размеры самой детали в выбранном координатном пространстве (**Лимиты чертежа**):



ВАЖНО!! Следует иметь в виду, что **Размеры** на чертеже проставляются в соответствии с текущим **Масштабом** символов, задаваемом в меню кнопки **Масштаб** в строке состояния. Масштаб символов влияет на объекты оформления чертежа (размеры, выноски, таблицы и т.д.) **и не действует на геометрические объекты**. При простановке размеров все элементы размера (**высота размерного текста, размер стрелок и т.д.**) автоматически масштабируются в соответствии с текущим масштабом символов. В связи с этим, необходимо перед началом простановки размеров убедиться в том, что **Масштаб** в строке состояния установлен в значение **1:1**, и если это не так – переустановить это значение →




Выполним команду простановки линейного размера при установленном масштабе 1:1 с удовлетворительным результатом:



По умолчанию в качестве размерного текста будет выведено значение, измеренное системой. Для ввода собственного размерного текста необходимо воспользоваться режимом **или**, и выбрать одну из опций – [Мтекст/Текст....] в текстовом командном меню для ввода собственного размерного текста.


Угловые, радиальные, диаметральные размеры

Для нанесения угловых, радиальных и диаметральных размеров используются соответствующие команды. Все размеры наносятся в соответствии с настройками размерного стиля.





Способы нанесения размеров от общей базы и цепью

Для ряда чертежей деталей, которые выполнены технологически с использованием т.н. «базы» (например на фрезеровальных станках), размеры могут быть нанесены с помощью специальных команд **Образмеривания Базовый** и **Цепочка** (**DIMBASELINE** и **DIMCONTINUE**).




И в том и в другом случае соответствующий линейный размер, содержащий выбранную нами базу, уже должен присутствовать на чертеже – обратите внимание на первый запрос команды:



После указания этого размера нужно указать начальную точку второй выносной линии и т.д.

Укажите начало второй выносной линии:



ВАЖНО!! При простановке размеров на трехмерной модели в изометрическом виде следует помнить, что размерный блок всегда позиционируется в плоскости построений (плоскость **X_Y**) и ориентируется в положительном направлении осей **X** (направление размерного текста) и **Y** (высота размерного текста). В связи с этим нужно очень внимательно осуществлять выбор пользовательской системы координат (**ПСК**) перед простановкой каждого размера.

ВАЖНО!! Простановка размеров при выполнении индивидуального задания на КР №2 должна производиться в **изометрическом виде** построенной детали. Однако опыт показывает, что в таком представлении модели радиальные и диаметральные размеры проставляются не всегда. В этом случае имеет смысл проставить размеры на одном из ортогональных видов, учитывая их последующую визуализацию при переходе к стандартному изометрическому виду.

Для усвоения изложенного материала обучающимся предлагается самостоятельно выполнить простановку размеров на трехмерной детали, показанной ниже.

